

**АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель образовательного учреждения в лице Ахтамиева Н.В. с одной стороны, и представитель экспертной группы _____ с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с заданием был совместно обследован на предмет защищенности и оснащенности средствами безопасности и охраны

Объект: МБОУ Лицей №39 по адресу: г. Уфа ул. Достоевского, 67

При этом выявлено следующее:

1. Количество учащихся 2098, количество пунктов пропуска учащихся 2.
2. Количество охранников 2, категория Арслан + охрана, время несения службы 24.
3. Наименование охранной организации "Арслан +" ЧОП, источники финансирования охранных услуг _____.
4. Наличие и состояние: забора, ворот, калиток, наличие сигнализации, средств технической защиты:
 - наличие и целостность внешнего ограждения: имеется отсутствует целостность не нарушена имеются повреждения иное: _____
 - ворота: имеются 3 шт. отсутствуют , запирающие устройство на воротах (магнитный замок, навесной замок и т.д.) имеется отсутствует иное: _____
 - калитки: в наличии 5 шт. отсутствуют исправны 5 шт. не исправны шт.
- оборудованы видеодомофоном/домофоном шт. не оборудованы видеодомофоном/домофоном шт. иное _____
- сигнализация периметра, ворот, калиток: имеется отсутствует исправна неисправна
3. Оценка состояния зданий и сооружений, расположенных на внутренней территории объекта:
 - общее количество выходов (основных, запасных) из здания: 13 шт. запирающие устройства (электромагнитный замок, навесной замок, врезной замок и т.д.) установлены на выходах.
 - главный вход оборудован видеодомофоном не оборудован иное: _____
4. Наличие и исправность технических средств безопасности и охраны:
 - КЭВП: стационарная: имеется отсутствует исправна неисправна расположена на посту иное: _____
 - брелоки КЭВП: имеются 3 шт. отсутствуют.
 - система пожарной сигнализации: в наличии исправна
 - блок управления расположен на посту охраны
 - наличие средств пожаротушения: имеются 66 шт. отсутствуют.
 - наличие аварийных выходов: имеются 13 шт. отсутствуют.
 - недостатки обеспечения пожарной безопасности:

- система охранной сигнализации: в наличии отсутствует датчики движения шт. исправны шт.
- установлены в кабинетах: датчика(ов), герконы: кабинетов.
- система контроля и ограничения доступа: имеется отсутствует исправна не исправна
- средства связи: городской телефон в наличии отсутствует расположение: на посту охраны
- 5. Наличие и исправность дежурного освещения на внутренней и внешней территории объекта:
 - уличное освещение: в наличии отсутствует исправно неисправно
- 6. Система видеонаблюдения:
 - имеется отсутствует камер: 66 шт. из них исправны: 66 шт. внутренних: 47 шт. наружных 19 шт.
 - расположение монитора: на посту иное _____

Представитель образовательного учреждения

Ахтамиева Н.В. (и.о. директора) *Ахтамиев*

Эксперт Баженов И.Р. (инженер по охране труда) *Баженов*

Дата: 16.07.19